

H01 咬合器 こうごうき

技工器具



1.『咬合』



2.



「キ」

H02 簡易型咬合器 かんいがたこうごうき

技工器具



1.「簡単」



2.



「形」『咬合器』

H03 平線咬合器 へいせんこうごうき

技工器具



「平」



『線』



『咬合器』

H04 平均値咬合器 へいきんちこうごうき

技工器具



「平均」



「子」



『咬合器』

H05 調節性咬合器 ちょうせつせいこうごうき

技工器具



「調節」



「性」



『咬合器』

H06 アルコン型咬合器 あるこんがたこうごうき

技工器具



「ア」



「形」



『咬合器』

H07 コンディラー型咬合器 こんでいらーがたこうごうき

技工器具



「コ」



「ン」



「形」『咬合器』

H08 フェイスボウ ふえいすぼう

技工器具



両手でフェイスボウの形状を表現する。

H09 既製トレー きせいとれー

技工器具



「キ」



「作る」



「ト」「レ」「ー」

H10 個人トレー こじんとれー

技工器具



1.「個人」



2.



「ト」「レ」「ー」

H11 ノギス のぎす

技工器具



1.ノギスの形状を表現し、親指を上
下させる。



2.

H12 プライヤー ぶらいやー

技工器具



1.プライヤーを握る動作を表現する。



2.

H13 ポイント ぽいんと

技工器具



「ポ」



1.ポイントが回る様子を表現する。



2.

H14 円錐台 えんすいだい

技工器具



円錐台の形状を表現する。

H15 色見本 (シェードガイド) いろみほん(しえーどがいで)

技工器具



「色」



1.両手の指で色見本が並んでいる様子を表現する。



2.

H16 技工エンジン ぎこうえんじん

技工器具



「作る」



1.人差し指を手の甲の上で回転させる。



2.

H17 真空攪拌器 しんくうかくはんき

技工器具



『真空』



丸くした手の内側で、立てた4本指を回転させる。



「キ」

H18 トリーマー とりーまー

技工器具



「ト」



1.模型を持ってトリマーにかける動作を表現する。



2.

H19 遠心鑄造機 えんしんちゅうぞうき

技工器具



「エ」を回転させる。



『鑄造』



「キ」

H20 高周波鑄造機 こうしゅうはちゅうぞうき

技工器具



「高い」



人差し指で波を描く。



『鑄造』『キ』

H21 サンドブラスター さんどぶらすたー

技工器具



「砂」



1.軽く握った手を素早く開きながら移動させ、



2.吹き付ける様子を表現する。

H22 スチームクリーナー すちーむくりーなー

技工器具



「ス」



1.「ス」のまま弧を描き、



2.スチームをかける動作を表現する。

H23 バイブレーター ばいぶれーたー

技工器具



手のひらを上に向け細かく振動させる。

H24 電気炉 でんきろ

技工器具



1.「電気」



2.



「ロ」

H25 ポーセレンファーネス ぽーせれんふぁーねす

技工器具



「ポ」



「フ」



「ア」

H26 レーズ れーず

技工器具



「レ」



1.両手でレーズ研磨をする動作を表現する。



2.

H27 ブローパイプ ぶろーぱいぷ

技工器具



「ブ」



1.「フ」のまま炎を当てる動作を表現する。



2.

H28 サベイヤー さべいやー

技工器具



1.拳の周りを、立てた人差し指で平行移動し、



2.サベイングの様子を表現する。



「ヤ」「ー」